



Fenêtres et Menuiseries

Une réponse PRO en 2 clic


contact@fenetreetmenuiserie.com

www.fenetreetmenuiserie.com



Bureau de vente et de conseil

Contacts



LA DOSE EN

TUNNEL
menuiseries

HT



Lors de la prise de mesures, contrôlez les dimensions en trois points différents, et indiquez toujours la cote plus petite.

Vérifiez aussi la géométrie de la baie

HT = cote intérieur et extérieur.

Besoin d'aide sur chantier ?

HT
HT
LT